

Rottespærre – servicekontrol

Søkrøvej 7

Servicekontrol

| | | | |
|---------------|--|--------------|---|
| Reference | RS-2026-0042 | Kunde | |
| Resume | Årlig servicekontrol af monteret rottespærre i kloakbrønd. Visuel inspektion, funktionstest og rengøring af spærren. | Navn | Peter Nielsen |
| Dato | 16 maj 2026 | E-mail | peter.nielsen@gmail.com |
| Antal punkter | 5 | Telefon | +45 40 15 38 74 |
| | | Adresse | Søkrøvej 7 3210 Vejby |
| | | Postnr. | 3210 |
| | | By | Vejby |
| | | Noter | Brønd ligger ved indkørsel — adgang fra fortov, ingen aftale nødvendig. |
| | | Firma | |
| | | Navn | ACME Corp |
| | | E-mail | billede@12f.dk |
| | | Udført af | Jens Petersen |



Punkter

Brøndmateriale

Svar: Beton.



Skilt monteret med mærkning "Rottespærre monteret i brønd"?

Svar: Ja — skilt sidder synligt indvendigt på brøndringen.



Er der tegn på rotteaktivitet i brønden?

Svar: Nej, ingen tegn på aktivitet i brønden.

Er der konstateret skader eller slidtage på bevægelige dele?



Svar: Ingen skader på rottespærren. Mindre aflejring af sand omkring hængslet, men intet der påvirker funktionen.

Bemærkning: Følges op ved næste års servicekontrol.



Er der udført rengøring samt funktionstest på rottespærren?

Svar: Ja — spærren er rensset for aflejringer og funktionstestet med stang. Klappen lukker og åbner som forventet.

